

# NVFilePlayer のリリースノート

2025/03/28

NetVision

## 1 概要

この資料では、「NVFilePlayer」のバージョンアップ内容について記述します。v1.3.3.0 以前のバージョンアップ履歴については、個別にお問い合わせください。

### 1.1 バージョン番号

NVFilePlayer のバージョン番号は、NVFilePlayer.exe のプロパティを参照してください。



## 2 NVFilePlayer のバージョンアップ履歴

v1.3.3.0	23/03/23	
内容： プロセス間通信機能について、再生レンジを選択する機能を追加しました。 RAW ファイルを開くプラグインについて、サポートする拡張子の一覧を修正しました。		

v1.3.4.0	23/04/18	
内容： TimingGenSV006 の DExx 設定を、HSxx 設定と個別に設定できるように変更しました。 TimingGenParallel の Byte Swap 設定が Easy と Standard タブのとき Advanced タブの状態が適用される問題を修正しました。 SV シリーズ基板への映像出力の処理速度を改善しました。		

v1.3.5.5	24/06/03	
<p>内容：</p> <p>SV0-06, SV0-06-DSI に正式対応しました。</p> <p>SV009USB.dll [2.2.0.8]以降に対応しました。</p> <p>出画時、SV ボードとの USB 接続が切断された際にエラーポップアップが出ない不具合を修正しました。</p>		

v1.3.5.6	24/06/05	
<p>内容：</p> <p>様々な利用シチュエーションを想定して、SV0-06, SV0-06-DSI 使用時に、Open している動画ファイルと TimingGen 等の設定値が異なっている場合でもエラーポップアップを表示しないように変更しました。</p>		

v1.3.5.7	24/10/21	
<p>内容：</p> <p>Window 起動位置の設定を ini ファイルによって変更可能にしました。(マウスポインタがあるディスプレイ or 前回実行時のディスプレイ)</p>		

v1.3.5.8	24/12/11	
<p>内容：</p> <p>BoardSetting から起動する各種 TimingGen ソフトのウィンドウが、NVFilePlayer.exe が起動しているのと同じディスプレイから起動するように、NVFilePlayer.exe 側から情報を与えるように変更しました。</p>		

v1.3.5.9	25/03/18	
<p>内容：</p> <p>NVFilePlayer.exe[1.3.5.9]：</p> <p>Device Control 画面のビットレート表示が、一定の値を超えると正しく表示されない問題を修正しました</p> <p>SV009USB30.dll[2.2.1.6]</p> <p>SV0-06 使用時に GPIO15 の状態が変化し、一部 Ser ボードで出画できなくなる不具合を修正しました。</p> <p>SV0-06 使用時に Virtual Channel 切り替え出力がうまくできないことがある問題を修正しました。</p> <p>TimingGenSV006.exe[1.1.2.0]：</p> <p>400Mbps 未満の設定が行えないように表示を変更しました。</p> <p>現時点で動作していなかった ByteShift 機能を削除しました。ご入用の際はサポートにお問い合わせください。</p> <p>EasyTimingGen 使用時に設定可能なビット幅を超える設定にした場合にエラーポップが出るように変更しました。</p> <p>EasyTimingGen 使用時にポップアップ起動前に設定していた項目が OK ボタン押下後に上書きされてしまう問題を修正しました。</p> <p>EasyTimingGen 使用時の RAW8 (16bpp) の計算不具合を修正しました。</p> <p>PLLSetting.exe[0.9.3]：</p> <p>生成した組み合わせが完全に一致する周波数となってもエラーポップアップが出てしまっていた不具合を修正しました。</p> <p>SVMctl CKIN OUT 設定用に SVMctl.exe と組み合わせて、より正確な周波数設定に使用できるように変更しました。SVMctl 使用時に PLLSetting.exe をフォルダ直下に配置して使用できる旨のポップアップが出ます。</p>		