

2024年9月6日

- ・新規作成

2024年9月9日

- ・ SVImon.exe 4.5.0.0 -> 4.5.0.1
Monitoring, Monitoring&SaveにてRGB変換に不具合があり修正しました
- ・ SVIUSB20.dll 9.3.0.0 -> 9.3.0.1
Monitoring, Monitoring&SaveにてRGB変換に不具合があり修正しました

2025年10月17日

- ・ FPGAを 050->061に更新
- ・ MipiVideoAnalyzer.dll を [1.0.0.0] -> [1.0.1.1]に更新
- ・ それに伴い各種ドキュメント類を更新